

**Auftraggeber**

Stadt Bayreuth, Grundstücksamt  
Luitpoldplatz 13  
**95444 Bayreuth**  
Ansprechpartner:  
Frau C. Hauenstein  
Tel.: 0921 / 25-1268

**Bayreuth Badstraße****Bodenuntersuchungen****■ Ort**

Bayreuth

**■ Projektdauer**

01/2019 – 04/2019

**■ Leistungsspektrum**

Bodenuntersuchungen

**■ Leistungsumfang**

Untersuchung auf schädliche Bodenveränderungen

**■ Projektdaten**

Untersuchung auf schädliche Bodenveränderungen

**Projektbeschreibung**

Die Stadt Bayreuth beabsichtigt den Verkauf des ehemaligen Stadtbauhofs. Im Untergrund der Fläche sind die Tanks der ehemaligen Eigentankstelle verblieben. Auch der Ölabscheider der Waschhalle ist noch vorhanden. In Vorbereitung des Verkaufs sollte das Grundstück auf eventuell vorliegende schädliche Bodenveränderungen untersucht werden.

Auf dem Gelände wurden anhand der zur Verfügung gestellten Planunterlagen sowie der Zeugenaussage des ehemaligen Hausmeisters drei Verdachtsbereiche ermittelt. Im Anschluss wurde der Untergrund der asphaltierten Fläche sowie des Gebäudes durch sechs Rammkernsondierungen erkundet. Zudem wurden aus vier Bohrlöchern Bodenluftproben entnommen. Die gewonnenen Boden- und Bodenluftproben wurden laborchemisch untersucht und die Ergebnisse bewertet.